

Verschleißteilliste - Fahrzeug bzw. Motor		Anlasser	Lichtmaschine	Reglerschalter	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>A - Typenkarte</u>								
<u>Kroboth (Motorroller)</u>								
"100 ccm" 1951 0,098 l; 1 Zyl; 3 PS Mot. F. u. S. 98 M 50 K			Schwung-Lichtmagnetzünder (LM/UT 1/142/17 L 5)		"	(M 145 T 1)		(Hella 130NG15) kein Ersatz
"150 ccm" 1951 0,147 l; 1 Zyl; 6,5 PS Mot. F. u. S. SM 51			Schwung-Lichtmagnetzünder (LM/UT 1/142/30 L 6) LM/UT 1/142/30 L 15 später (LM/UT 1/142/30 L 13) LM/UT 1/142/30 L 16			(M 225 T 1)		(Hella 130/6 NGTZK) LE/MGT130x2/19
<u>Küchen, Junior (Fahrrad-Einbaumotor)</u>								
"38 S" 1951 0,038 l; 1 Zyl;			Schwung-Lichtmagnetzünder (Noris ULZ 6/3/7 L)			(Beru 95/14)		kein Ersatz W 95 T 1
<u>Lambretta Motorroller siehe NSU</u>								
<u>LE Roy, USA (Kompressor)</u>								
"D/318" 1950 5,2 l; 4 Zyl; 34 PS Mot. 318		(Delco-Remy 6 V Mod.700 Serial 8794) EJD 1/6 R nach DEZ 68/6C15a oder BNG 2,5/12 CR nach DEZ 63/2C53				(American-Bosch Comp.MJC 4C 334) JU 4 R 8		
<u>Lincoln, USA (Personenkraftwagen)</u>								
"76 H" 1947 4,8 l; 12 Zyl; 125 PS	(Lincoln 5 EH-11001 B) kein Ersatz	(Lincoln 5EH-10000)	(Lincoln 5 EH-10505-A) RS/UB 140/6/2 RJJ 150/6/1600AR29 (RS/G 130... " 150/6/4) + LJRJ 1 L 1X		(Lincoln 16H-12130)W 175 T 1 kein Ersatz	(Champ.H-10)	(Fremd) BKK 389 E 1 +Pol an Masse	(Sealed Beam) LE/YB 160/3
"876 H" 1948 4,8 l; 12 Zyl; 125 PS	(Lincoln 5 EH-11002) kein Ersatz	(Lincoln 5EH-10000)	(Lincoln 5 EH-10505-E) RS/UB 140/6/2 RJJ 150/6/1600AR29 (RS/G 130... " 150/6/4) + LJRJ 1 L 1 Y		(Lincoln 16H-12127)W 175 T 1 kein Ersatz	(Champ.H-10)	(06H-10655 -A) BKK 378 E 1 +Pol an Masse	(Sealed Beam) LE/YB 160/3